

Moedersprinklers vervangen

Moedersprinklers worden voornamelijk toegepast in vuurwerkopslagen. Installaties aangelegd volgens Memorandum 60, zoals aangewezen in het Vuurwerkbesluit, zijn gebaseerd op de VAS sprinkervoorschriften. In dat geval is ook Memorandum 57A verbonden via de VAS. In Memorandum 57A is aangegeven dat moedersprinklers na 10 jaar moeten worden vervangen of moeten worden getest met een minimum van 4 moedersprinklers. In de praktijk betekent dit veelal dat moedersprinklers worden vervangen.

Het reviseren van moedersprinklers is niet toegestaan en zal door Inspectie-Instellingen niet worden goedgekeurd.

Indien de fabrikant een langere garantietermijn afgeeft, hoeven de moedersprinklers niet na 10 jaar te worden vervangen, maar na de garantietermijn. Wel dienen alle voorwaarden van de fabrikant te worden gevolgd.